Liite 7

MEDNIEMI

Sähkölaitteiden poikkeavat tilanteet

1. EMS tornin käsikappaleen pätkiminen – laite lähetetty huoltoon Ruotsiin 19.8.2026